

Comunicado No. 30

Agosto 27, 2014

SE REGULARIZA PAGO ELECTRÓNICO EN LA PLAZA DE COBRO TEPOTZOTLÁN

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto se presentó un problema eléctrico en la plaza de cobro Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro, que afectó el sistema de cobro electrónico.

Al no poder realizarse el cobro mediante la lectura del tag, se implementó un procedimiento de emergencia que no es tan ágil como el electrónico, pero que permitió que en ningún momento se detuviera el tránsito vehicular.

Aproximadamente a las 10:00 horas el tránsito se desahogó completamente y los 20 carriles en la plaza de cobro operan de manera regular.